## Porta Monolamiera ad una Anta (Young 1)



## Prova di Resistenza al vento Prova di Permeabilità all'aria pag. 1



## Porta Monolamiera ad una Anta (Young 1)



## Prova di Resistenza al vento Prova di Permeabilità all'aria pag. 2

TREVISO TECNOLOGIA

Rapporto di prova n° 073/05

#### Prova di permeabilità all'aria UNI EN 1026(2001) - UNI EN 12207(2000)

- Condizioni ambientali di prova:

Temperatura: Umidità:

55,0 % U.R.


Pressione atmosferica:


99.8 kPa

Pressione [Pa]	Perdite					
	Totali [m³/h]	riferite alla superficie totale (m³/hm²)	riferite al perimetro apribile [m³/hm]			
50	7,9	4,43	1,37			
100	11,6	6,50	2.01			
150	14,9	8,35	2.58			
200	17,5	9,80	3,04			
250	20,6	11,54	3,57			
300	22,8	12,77	3.95			
450	30,1	16.86	5,22			
600	37,3	20.90	6,47			

Grafico riferito al perimetro apribile







- Classe riferita all'area totale: Classe riferita al perimetro apribile: Classe 3 Classe 3

- Classe finale del campione: Macchine attrezzature utilizzate: Banco prova Holten tipo VHE.

Classe 3

- Descrizione della prova:

- Condizionamento:

La prova è stata eseguita in conformità alla norma UNI EN 1026(2001) e UNI EN 12207(2000).

Prima di eseguire la prova il campione è stato condizionato per 4 ore a 20°C ± 5°C e 50% ± 25% U.R..

- Note:

- Data della prova:

2005-04-11

FRD.PFP 13.03 Rev. 3 del 2005-04-06

Pagina 2 di 5

# Porta Monolamiera ad una Anta (Young 1)



## Prova di Resistenza al vento Prova di Permeabilità all'aria pag. 3

TREVISO TECNOLOGIA

Rapporto di prova nº 073/05

#### Prova di resistenza al carico del vento UNI EN 12211(2001) - UNI EN 12210(2000)

- Condizioni ambientali di prova:	Temperatura:	15,0	°C	
	Umidità:	55.0	% U.R.	

Pressione	Spostamento dei punti [mm]							
[Pa]	A	В	C	D	E	F	G	H
2000	5,3	1,8	1,1	and .	444			
0	0,2	0,1	0,4					-
-2000	-1,1	-1,2	-2,1		****			-
0	-0,2	-0,1	-0.4	000	200	****		- 5 m

- Posizione dei punti di misura:



- Freccia relativa frontale:

1/519

- Prova a pressione ripetuta						
- Ciclo di pressione applicato 50 volte: - Osservazioni:		-1000 e 1000 Pa  La prova di pressione ripetuta non ha causato danni d alterazioni al funzionamento del campione.				
- Verifica della permeabilità all'a	ria					
<ul> <li>Permeabilita all'aria misurata prir</li> <li>Permeabilita all'aria misurata doj</li> </ul>				vento:	Classe 2 Classe 2	
- Prova di sicurezza						
Ciclo di pressione applicato:     Osservazioni:			comunque		Pa icata l'espuls zionalità dell	
Classe riferita alla freccia relativa frontale:     Classe riferita al carico del vento applicato:     Classe finale del campione:		Classe C Classe 5				
		Classe C5				
Macchine attrezzature utilizzate:     Descrizione della prova:     Condizionamento:	La prova 12211(200 Prima di e	rova Holten tipo VHE.  a è stata eseguita in conformità alla norma UNI EN  001) e UNI EN 12210(2000),  eseguire la prova il campione è stato condizionato per 4  °C ± 5°C e 50% ± 25% U.R.				
- Note:		100000	70 1 20 70 0	(afters		
- Date delle prove	2005.04:1					